


Trockenschäden Nadelbäume am Kindergarten Rappelkiste: Der BUA empfiehlt, die Bäume zu entfernen.



Feuerlöschteich Georgenthal: Der BUA empfiehlt, ggf. den Feuerlöschteich in Absprache mit der FF Bovenau und den Grundeigentümern zu vergrößern, da der Feuerlöschbrunnen nicht leistungsfähig ist.



Feuerlöschteich Schneidershoop: Der BUA empfiehlt im Bereich Schneidershoop einen Feuerlöschbrunnen anzulegen, da der Feuerlöschteich so gut wie kein Wasser führt.



Feuerlöschteich Ehlersdorf, Richtung Steinwehr: Zaun defekt. Niedriger Wasserstand. Der BUA empfiehlt: Zaun reparieren/erneuern, Feuerlöschteich ausbaggern.



Neuanlage Nachklärteich Ehlersdorf, Richtung Steinwehr. Es ist zu klären, ob Genehmigungen für Neuanlage, teilweise Verfüllung und Ein- und Ableitung vorliegen.



Feuerlöschteich Steinwehr, Richtung Rade: Zaun defekt, ausreichende Wasserführung: Der BUA empfiehlt die Reparatur/Erneuerung Zaun.



Osterrade, Alte Eider: Abgängiger Wildschutzzaun: Der BUA empfiehlt, den Zaun zu entfernen.